



OPOTŘEBENÍ PNEUMATIK, TWI

Výrobci pneumatik umisťují do dezénu po celém obvodu tzv. indikátory opotřebení. Místo indikátoru opotřebení je označeno značkou na boku pneumatiky, obvykle logo s písmeny TWI, což znamená Tread Wear Indicator, tedy signalizace opotřebení. Indikátor ukazuje minimální hloubku dezénu u dané pneumatiky.





- [Twitter](#)
- [Facebook](#)
- [Email](#)

pneumatika, twi, opotřebení

From:

<https://schuster.work/wiki/> - **Jiří Schuster, Osobní Knowledge Base**

Permanent link:

<https://schuster.work/wiki/doku.php?id=pneu01>

Last update: **2024/03/27 14:29**

